

Gabinete Vereadora Roberta Leitão

Relatório Interno nº: 027 GVRL

Santa Maria, 10 de setembro de 2021.

No dia 06 de setembro, em visita ao Bairro Nossa Senhora das Dores, para atender demanda de eleitores, encontramos um buraco de grandes dimensões na lateral da Alameda Buenos Aires, nos arredores do Nº 380, em frente ao Hemocentro, foi constatado que o referido buraco tem aproximadamente 2 metros de largura, o que torna ainda mais grave um problema que já é crônico na região, que é o estacionamento. O referido buraco encontra-se com cavaletes quebrados, além de certa “sinalização”. Diante do exposto, e procurando atender tal questionamento dos moradores do local, solicito as seguintes informações:

1. Motivo da abertura do buraco.
2. Qual será a medida adotada para a resolução do problema supracitado.

Sendo o que tínhamos para o momento, sempre com intuito de atendermos a comunidade, buscando a mais rápida e efetiva resolução das demandas dos cidadãos, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Nossos canais de comunicação:

Email – contato@robertaleitao.com.br

Fone: (55)99959-1412

Atenciosamente;

Felipe Marchioro Rossi (Assessor Parlamentar).

