

Gabinete Vereadora Roberta Leitão

Relatório Interno nº: 008 GVRL

Santa Maria, dia 16 de julho de 2021

No dia quinze de julho, eu, Airton Teixeira, Assessor de Gabinete da Vereadora Roberta Leitão, estive verificando a presente Demanda na Rua Orlando Fração, foi verificado que a rua apresenta várias bocas de Lobo, oferecendo condições de perigo ao público, confirmando informação que chegou até nosso Gabinete.

Tal solicitação deve-se ao fato de que, a referida rua teve serviços de reparo e recapeamento asfáltico em seu leito, elevando a altura e deixando as bocas de lobo muito abaixo do nível da rua, que aliado a falta de ferragem de proteção, ocasiona um risco enorme de causar acidentes de veículos.

Que a falta de colocação adequada da ferragem e tampas das bocas de lobo, a referida rua está com o trânsito dificultado no local, gerando alto risco de acidentes.

Que existe uma boca de lobo em frente uma parada de ônibus, que coloca em risco a vida de passageiros que usam aquele Ponto, para pegar os coletivos que circulam naquela via.

Devido aos fatores retro descritos e apresentados, e a gravidade exposta, solicitamos e aguardamos com brevidade as devidas informações.

Considerando as muitas queixas recebidas o presente pedido requer as seguintes informações:

1. Se existe uma Previsão de correção das tampas das bocas de lobo do esgoto cloacal?
2. Se existe um Plano ou Projeto de nivelamento do leito da rua com as bocas de lobo, eis que, da maneira em que se encontram oferecem alto risco de acidentes e danos aos veículos?
3. Solicito informação sobre qual medida será tomada para sanar este problema?

Diante dos fatos supramencionados e previamente verificados, o gabinete requer uma resposta a este Pedido de Informação.

Seguem em anexos as imagens do local.

Sempre com intuito de sermos um vetor entre a comunidade e o Poder Público Executivo Municipal, buscando a mais rápida e efetiva resolução das demandas dos cidadãos, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Nossos canais de comunicação:

Email – contato@robertaleitao.com.br

Fone: (55)999591412

Atenciosamente; Airton Cezar Teixeira (Assessor de Gabinete)

FOTO Nº 01 – RUA ORLANDO FRAÇÃO – BURACO EM FRENTE PARADA DE ONIBUS, E ARMAZEM DE NELSON TASCHETTO E SOCIEDADE UNIDOS.



FOTO Nº 02 RUA ORLANDO FRAÇÃO



FOTO Nº 03 – BURACO NO ESGOTO EM FRENTE A EMPRESA DE MÓVEIS FORGIARINI



FOTO Nº 04 – BURACO NA REDE DE ESGOTO



FOTO Nº 05 – BURACO NA REDE DE ESGOTO EM FRENTE A EMPRESA CRENOBLE



FOTO Nº 06 – BURACO NA REDE DE ESGOTO NA RUA ORLANDO FRAÇÃO



FOTO Nº 07 – BURACO NA REDE DE ESGOTO NA RUA ORLANDO FRAÇÃO



FOTO Nº 04 – BURACO NA REDE DE ESGOTO NA RUA CARLOS GOMES X ORLANDO FRAÇÃO

