

Distrito	Detalhes	Fotos
ARROIO DO SÓ	Nome: Ponte Corredor Amaro Ávila	
	Coordenadas: -29.741607, -53.774959	
	Comprimento: 8 metros	
	Descrição: Ponte de madeira que se encontra em péssimas condições.	
	Sugestão: Trocar por galerias, 20 tubos de 2 metros	
	Observação: Ponte localizda no Distrito Pains.	
	Orçamento: 20 galerias de 2 metros (valor unitário – R\$ 2.500,00)	
Valor: R\$ 50.000,00 contempla 20 galerias.		
		

PONTE DE CANUDOS (DISTRITO DE ARROIO GRANDE)

Comunidade com a passagem comprometida a 4 anos.

10 Galerias de 2 metros

Orçamento: R\$ 25.000,00 (valor estimativo)

PONTE SANGA DA CAPIVARA (DISTRITO DE PAINS)

Já foi realizada uma manutenção que não foi suficiente para oferecer a devida segurança a quem passa pela mesma.

8 Galerias de 2 metros

Orçamento: R\$ 20.000,00

Valor TOTAL: R\$ 95.000,00